

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE (sprzęt telefoniczny)

L.p.	Numer inwent.	Stary Nr inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
1	623-20286/365	T-6-3014/365	Baza radiowa DECT BS2	5 356,87 zł	2002	5,00 zł	Uszkodzona elektronika. Naprawa
2	623-20286/301	T-6-3014/301	Przystawka KeyModule	95,00 zł	2002	10,00 zł	Sprawna, ślady normalnej eksploatacji.
3	623-20286/878	T-6-3014/878	Przystawka KeyModule	95,00 zł	2002	10,00 zł	Sprawna, ślady normalnej eksploatacji.
4	623-20286/293	T-6-3014/293	Przystawka KeyModule	95,00 zł	2002	10,00 zł	Sprawna, ślady normalnej eksploatacji.
5	623-20286/876	T-6-3014/876	Przystawka KeyModule	95,00 zł	2002	10,00 zł	Sprawna, ślady normalnej eksploatacji.
6	623-20286/204	T-6-3014/204	Telefon optiPoint 500 Basic	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
7	623-20286/215	T-6-3014/215	Telefon optiPoint 500 Basic	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
8	623-20286/213	T-6-3014/213	Telefon optiPoint 500 Basic	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
9	623-20286/247	T-6-3014/247	Telefon optiPoint 500 Basic	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
10	623-20286/793	T-6-3014/793	Telefon optiPoint 500 Basic	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
11	623-20286/553	T-6-3014/553	Telefon optiPoint 500 Entry	153,75 zł	2003	2,00 zł	Uszkodzona elektronika. Naprawa nieopłacalna
12	623-20286/640	T-6-3014/640	Telefon optiPoint 500 Entry	153,75 zł	2003	2,00 zł	Uszkodzona elektronika. Naprawa nieopłacalna
13	623-20286/256	T-6-3014/256	Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
14	623-20286/256	T-6-3014/256	Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
15	A01-33646		Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
16	A01-33643		Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
17	623-20286/289	T-6-3014/289	Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
18	623-20286/265	T-6-3014/265	Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
19	623-20286/296	T-6-3014/296	Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
20	623-20286/291	T-6-3014/291	Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
21	623-20286/266	T-6-3014/266	Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE (sprzęt telefoniczny)

L.p.	Numer inwent.	Stary Nr inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
22	623-20286/563	T-6-3014/563	Telefon optiPoint 500 Standard	634,40 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz. Naprawa nieopłacalna
23	623-20286/683	T-6-3014/683	UPS Powerwate 9120	3 024,00 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony układ ładowania, brak części zamiennych. Naprawa nieopłacalna
24	623-20286/457	T-6-3014/457	UPS Powerwate 9120	3 024,00 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony układ ładowania, brak części zamiennych. Naprawa nieopłacalna
25	623-20286/825	T-6-3014/825	UPS Powerwate 9120	3 024,00 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony układ ładowania, brak części zamiennych. Naprawa nieopłacalna
26	623-20286/457	T-6-3014/457	UPS Powerwate 9120	3 024,00 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony układ ładowania, brak części zamiennych. Naprawa nieopłacalna
27	623-20286/511	T-6-3014/511	UPS Powerwate 9120	3 024,00 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony układ ładowania, brak części zamiennych. Naprawa nieopłacalna
28	623-20286/427	T-6-3014/427	UPS Powerwate 9120	3 024,00 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony układ ładowania, brak części zamiennych. Naprawa nieopłacalna
29	623-20286/801	T-6-3014/801	UPS Powerwate 9120	3 024,00 zł	2003	30,00 zł	Uszkodzony układ ładowania, brak części zamiennych. Naprawa nieopłacalna