

**Zestawienie wycofanego wyposażenia w Delegaturze UKE w Bydgoszczy
(wyposażenie biura)**

L.p.	Numer inw.	Nazwa	Wartość zakupu	Data zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
1	A01-29892	MULTINAGRYWARKA ZEWNTRZNA 16/16/24 USB 2.0 LITE-ON	252,54 zł	28.02.2007	5,00 zł	Nagrywarka uszkodzona.
2	N03-05540	LISTWA ZASILAJĄCA LIZA-5	42,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Uszkodzona, przepalona
3	N03-05541	LISTWA ZASILAJĄCA LIZA-5	42,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Uszkodzona, przepalona
4	N03-05645	FILTR FP-4	27,50 zł	01.01.1997	5,00 zł	Uszkodzona, przepalona
5	N03-18323	KRZESŁO OBROTOWE - BRĄZ	209,00 zł	31.12.2001	5,00 zł	Uszkodzony mechanizm regulacji siedziska i oparcia, wyłamane podłokietniki
6	N03-18680	ZASILACZ AWARYJNY APC 650	554,73 zł	17.12.2001	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
7	A01-32975	WENTYLATOR STOJĄCY	168,00 zł	11.06.2010	1,00 zł	Przepalony silnik, wyłamana podstawa wentylatora, uszkodzona obudowa i płyty skrzydeł wentylatora, naprawa nieopłacalna.
8	N01-44290	Krzesło obrotowe	613,77 zł	29.12.2017	5,00 zł	Uszkodzony mechanizm regulacji siedziska i oparcia, wyłamane podłokietniki
9	N02-32875	STACJA DOKUJĄCA HP E0773AA	579,50 zł	15.03.2010	5,00 zł	Uszkodzone złącze, naprawa nieopłacalna
10	N03-02428	REGAŁ WŁOCLAWEK	48,00 zł	21.02.1992	5,00 zł	Zdemontowany, niekompletny
11	N03-04204	KRZESŁO SKŁADANE	51,00 zł	12.12.1994	5,00 zł	Połamane, wyrobione łączenie siedziska z oparciem
12	N03-04205	KRZESŁO SKŁADANE	51,00 zł	12.12.1994	5,00 zł	Połamane, wyrobione łączenie siedziska z oparciem
13	N03-04206	KRZESŁO SKŁADANE	51,00 zł	12.12.1994	5,00 zł	Połamane, wyrobione łączenie siedziska z oparciem
14	N03-05568	WENTYLATOR 12	144,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalony silnik, naprawa nieopłacalna.
15	N03-05569	WENTYLATOR	135,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalony silnik, naprawa nieopłacalna.
16	N03-05570	GRZEJNIK OLEJOWY	165,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalona spirala grzejna. Naprawa nieopłacalna.
17	N03-05571	GRZEJNIK OLEJOWY	165,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalona spirala grzejna. Naprawa nieopłacalna.
18	N03-05576	WENTYLATOR 16	185,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalony silnik, naprawa nieopłacalna.
19	N03-05578	WENTYLATOR 16	185,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalony silnik, naprawa nieopłacalna.
20	N03-05579	WENTYLATOR 12	150,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalony silnik, naprawa nieopłacalna.
21	N03-05580	WENTYLATOR 12	150,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalony silnik, naprawa nieopłacalna.
22	N03-05581	WENTYLATOR 9	130,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalony silnik, naprawa nieopłacalna.
23	N03-05689	KRZESŁO SKŁADANE	51,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Połamane, wyrobione łączenie siedziska z oparciem
24	N03-05700	KRZESŁO SKŁADANE	51,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Połamane, wyrobione łączenie siedziska z oparciem
25	N03-05701	KRZESŁO SKŁADANE	51,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Połamane, wyrobione łączenie siedziska z oparciem
26	N03-05718	REGAŁ	41,20 zł	01.01.1997	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonany jest regał. Wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
27	N03-05796	SZAFKA BIUROWA	0,33 zł	01.01.1997	5,00 zł	Wyeksploatowana, zdemontowana, wyłamane zawiasy

**Zestawienie wycofanego wyposażenia w Delegaturze UKE w Bydgoszczy
(wyposażenie biura)**

28	N03-05816	REGAŁ BUK	258,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonany jest regał. Wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
29	N03-05819	REGAŁ BUK	258,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonany jest regał. Wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
30	N03-05828	REGAŁ BUK	337,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonany jest regał. Wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
31	N03-05839	GRZEJNIK OLEJOWY	240,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Przepalona spirala grzejna. Naprawa nieopłacalna
32	N03-06322	GRZEJNIK OLEJOWY AGK 922	163,93 zł	13.11.1997	5,00 zł	Przepalona spirala grzejna. Naprawa nieopłacalna
33	N03-20320	FOTEL DYREKTORSKI	869,99 zł	31.12.2002	5,00 zł	Uszkodzony mechanizm regulacji wysokości krzesła. Naprawa nieopłacalna
34	N03-22119	DYKTAFON CYFROWY SAMSUNG VY-H350	759,00 zł	29.12.2004	5,00 zł	Przestarzały, niestandardowy format zapisu. Nieprzydatny w pracach Delegatury
35	N03-05719	SEGMENT NR 1	2,82 zł	01.01.1997	5,00 zł	Zdekompletowany
36	N03-05738	BIURKO MASZYNISTKI	2,93 zł	01.01.1997	5,00 zł	Zdekompletowane
37	N03-08745	DRUKARKA HP LASER JET 1100	1 420,00 zł	31.05.1999	5,00 zł	Uszkodzony mechanizm podawania papieru. Naprawa nieopłacalna.
38	N03-09668	PARAWAN	380,00 zł	22.09.2000	5,00 zł	Uszkodzony, połamany
39	N03-09670	TABLICA DO KLUCZY	256,00 zł	22.09.2000	5,00 zł	Uszkodzona, połamana
40	A01-29533	LAMPA WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA PACHOŁKU	366,00 zł	09.08.2007	1,00 zł	Lampa uszkodzona.
41	A01-29534	LAMPA WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA PACHOŁKU	366,00 zł	31.08.2007	1,00 zł	Lampa uszkodzona.
42	A01-29538	ANTENA 3,5 GHZ PATRIA	425,78 zł	14.08.2007	1,00 zł	uszkodzone mechanicznie
43	A01-29869	ANTENA BAZOWA GP-3 SRD	158,60 zł	22.11.2007	1,00 zł	uszkodzone mechanicznie
44	A01-29870	ANTENA PARABOLICZNA 2,4GHz	150,00 zł	15.06.2007	1,00 zł	uszkodzone mechanicznie
45	A01-29871	ANTENA KIERUNKOWA YAGI 2,4GHz	65,00 zł	15.06.2007	1,00 zł	uszkodzone mechanicznie
46	A01-30697	3 COM PRZEŁĄCZNIK	50,00 zł	09.09.2008	1,00 zł	uszkodzone mechanicznie
47	A01-33729	UPS ORVALDI 620 PL 3380/ZASILACZ UPS	259,00 zł	21.12.2010	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
48	A01-34526	MŁOTO WIERTARKA	229,00 zł	15.11.2011	5,00 zł	Wyeksploatowana, przepalony silnik. Naprawa nieopłacalna.
49	A01-34910	DEKODER FERGUSON ARIVA T55	208,98 zł	22.12.2011	1,00 zł	Dekoder nie spełnia obowiązujących standardów.
50	A01-37765	Nawigacja samochodowa GEOVISION 7780 DVBT	399,00 zł	21.08.2014	1,00 zł	Uszkodzony układ zasilania Brak możliwości aktualizacji nawigacji.
51	A01-41900	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	28.08.2014	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.

**Zestawienie wycofanego wyposażenia w Delegaturze UAE w Bydgoszczy
(wyposażenie biura)**

52	A01-45503	UPS CS 650VA	498,15 zł	04.04.2012	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
53	A01-45506	UPS CS 650VA	498,15 zł	04.04.2012	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
54	A01-45513	UPS CS 650VA	498,15 zł	04.04.2012	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
55	A01-46074	UPS CS 650VA	498,15 zł	04.04.2012	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
56	A01-46151	UPS CS 650VA	498,15 zł	04.04.2012	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
57	A01-46152	UPS CS 650VA	498,15 zł	04.04.2012	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
58	N01-06530	NISZCZARKA FELLWES 25	250,00 zł	08.12.1997	5,00 zł	Wyłamane zęby napędu bębnow tnących. Naprawa nieopłacalna.
59	N01-34779	NISZCZARKA WALLNER C-860	599,00 zł	06.12.2011	5,00 zł	Wyłamane zęby napędu bębnow tnących. Naprawa nieopłacalna.
60	N02-05504	MIERNIK MOCY W.CZ. M-558	715,20 zł	01.01.1997	10,00 zł	Uszkodzony ustrój mierniczy. Naprawa nieopłacalna.
61	N02-31787	DRUKARKA HP LASERJET P2015dn	1 262,70 zł	07.10.2009	5,00 zł	Uszkodzony mechanizm podawania papieru. Naprawa nieopłacalna.
62	N02-32000	TELEWIZOR LCD KD-L32W5710 100Hz + LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA HSK370 AXO 340989+UCHWYT POD LCD15-32	2 903,99 zł	11.12.2009	5,00 zł	Widoczne przebarwienia na matrycy. Brak możliwości odbioru nowego standardu telewizji DVBT2 HEVC
63	N02-35479	ROUTER CISCO 892 CIGAE	3 122,49 zł	12.05.2011	10,00 zł	Urządzenie uległo uszkodzeniu. Naprawa nieopłacalna.
64	N02-46156	UPS APC 650VA	441,64 zł	14.12.2006	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
65	N03-05641	WIERTARKA Z PRZYSTAWKĄ UDAROWĄ	0,54 zł	01.01.1997	1,00 zł	Uszkodzona, przepalony silnik, naprawa nieopłacalna
66	N03-05643	STOJAK D 2000	1,28 zł	01.01.1997	1,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzona podstawa
67	N03-05779	REGAŁ RL POPIEL	180,00 zł	01.01.1997	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonany jest regał. Wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
68	N03-05781	SZAFKA REGAŁOWA	361,12 zł	01.01.1997	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonany jest regał. Wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
69	N03-07591	PRZETWORNICZKA DC-AC DO MERCEDESA BCB 7766	1 400,00 zł	28.09.1998	5,00 zł	Urządzenie uległo uszkodzeniu. Naprawa nieopłacalna.
70	N03-09123	MIERNIK CZĘSTOTLIWOŚCI FC 2002	683,72 zł	15.12.1999	5,00 zł	Urządzenie uległo uszkodzeniu. Nie reaguje na podłączone zasilanie. Naprawa nieopłacalna.
71	N03-21017	WIERTARKO WKRĘTARKA 12V	199,00 zł	18.12.2003	1,00 zł	Uszkodzona, przepalony silnik, naprawa nieopłacalna
72	A01-45505	UPS CS 650VA	498,15 zł	04.04.2012	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.

**Zestawienie wycofanego wyposażenia w Delegaturze UKE w Bydgoszczy
(wyposażenie biura)**

73	A01-30834	CZAJNIK BEZPRZEWODOWY ZELMER	109,00 zł	28.11.2008	1,00 zł	Uszkodzony, przepalona grzałka. Naprawa nieopłacalna.
74	A01-45497	UPS CS 650VA	498,15 zł	04.04.2012	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
75	A01-45500	UPS CS 650VA	498,15 zł	04.04.2012	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
76	A01-46154	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	28.08.2014	5,00 zł	Uszkodzona płyta główna, nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
77	N02-36528	Niszczarka do dokumentów KOBRA +1SS4	1 024,59 zł	02.09.2013	5,00 zł	Uszkodzona, połamane noże tnące
78	N03-09431	MAPA WOJEWÓDZTWA	98,00 zł	23.02.2000	5,00 zł	Wyblakła