

## Zestawienie zbiorcze postawionych w stan likwidacji RSP na bazie Mercedes Benz Sprinter 316

L.p.	Numer inwent.	Nazwa	Nr rejestracyjny	Oszacowana wartość brutto z zabudową.	Rok produkcji	Wartość rynkowa	Przebieg	Uwagi o stanie
1	743-22408	Mercedes Benz Sprinter 316	WY59066	642 658,00 zł	2004	10 700,00 zł	327 011	Rozległe ślady korozji. Przegląd rejestracyjny do: 02-11-2023
2	743-25926	Mercedes Benz Sprinter 316	WY68188	496 510,00 zł	2005	10 900,00 zł	332 517	Otwór w dachu naprawiony prowizorycznie Przegląd rejestracyjny do: 11-01-2024
3	743-24807	Mercedes Benz Sprinter 316	WY59065	513 358,00 zł	2004	10 400,00 zł	278 737	Otwór w dachu naprawiony prowizorycznie. Zderzak tylny i stopień wgnieciony. Przegląd rejestracyjny do: 26-01-2024
4	743-22403	Mercedes Benz Sprinter 316	WY59064	567 158,00 zł	2004	10 800,00 zł	303 054	Otwór w dachu naprawiony prowizorycznie Przegląd rejestracyjny do: 07-06-2023
5	743-25924	Mercedes Benz Sprinter 316	WY68192	563 490,00 zł	2005	9 600,00 zł	401 381	Niefabryczny otwór w dachu z zamontowanym masztem. Przegląd rejestracyjny do: 24-11-2023
6	743-25923	Mercedes Benz Sprinter 316	WY68191	744 470,00 zł	2005	13 600,00 zł	214 679	Niefabryczny otwór w dachu z zamontowanym masztem. Przegląd rejestracyjny do: 09-11-2023
7	743-25925	Mercedes Benz Sprinter 316	WY68190	398 690,00 zł	2005	5 800,00 zł	275 125	Akumulator niesprawny. Rozległe ślady korozji. Otwór w dachu naprawiony prowizorycznie. Przegląd rejestracyjny do: 09-11-2022

**Zestawienie zbiorcze wyposażenia dodatkowego zainstalowanego na stałe na RSP z własnymi numerami inwentarzowymi**

L.p.	Numer inwent.	Nazwa w ewidencji	Zamontowany na:	Wartość brutto	Data przyjęcia	Wartość rynkowa
1	N03-35679	SKRZYNIA NA ROTAC	WY68188	1 230,00 zł	11.07.2012	120,00
2	A01-36319	ZASILACZ SIECIOWY	WY59064	57,99 zł	12.04.2013	10,00
3	A01-41081	KAMERA COFANIA	WY59064	153,50 zł	10.11.2016	20,00
		<b>RAZEM wartość zainstalowanego wyposażenia na RSP</b>		<b>1 441,49 zł</b>		