Wyniki V kampanii pomiarowej urządzeń radiowych WLAN 5 GHz przeprowadzonej w Polsce

	Delegatura UKE w Rzeszowie	**Delegatura UKE w Rzeszowie**	**Delegatura UKE w Lublinie**	**Delegatura UKE w Lublinie**	**Delegatura UKE w Krakowie**
Nazwa urządzenia	**Wireless Router**	**Wireless Router**	**Outdoor Wireless Bridge**	**Outdoor Wireless MiMo Bridge**	**Access Point**
Marka	**Cisco**	**TP-LINK**	**Osbridge**	**Osbridge**	**Aruba**
Model	**Linksys EA6500-CE**	**TL-WDR4300**	**5Si-MX**	**5NL**	**Ap-125**
Wymagania zasadnicze	Nie badano	Nie badano	Nie badano	Nie badano	Nie badano
Stwierdzone niezgodności	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Funkcja DFS	Urządzenie nie posiada funkcji DFS, gdyż pracuje w paśmie 5,15-5,25 GHz. Funkcja DFS nie jest wymagana.	Urządzenie nie posiada funkcji DFS, gdyż pracuje w paśmie 5,15-5,25 GHz. Funkcja DFS nie jest wymagana.	Urządzenie posiada funkcję DFS.	Urządzenie posiada funkcję DFS.	Urządzenie posiada funkcję DFS.
Wymagania inne niż zasadnicze	Wyrób nie spełnia wymagań innych niż zasadnicze	Wyrób nie spełnia wymagań innych niż zasadnicze	Wyrób nie spełnia wymagań innych niż zasadnicze	Wyrób nie spełnia wymagań innych niż zasadnicze	Wyrób nie spełnia wymagań innych niż zasadnicze
Stwierdzone niezgodności	Nie przedstawiono dokumentacji technicznej wyrobu.	Dostarczono nie pełną dokumentację techniczną: brak projektu koncepcyjnego, rysunków wykonawczych i schematów części, oraz podzespołów. Brak opisów i wyjaśnień do rysunków, schematów i działania produktu.	Nie dołączono deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego. Nieprawidłowe oznakowanie CE i klasy 2 na wyrobie i opakowaniu (wysokość mniejsza niż 5mm). Nie podano ograniczenia w używaniu urządzenia radiowego. Nie wymieniono krajów, dla których urządzenie radiowe jest przeznaczone. Nie podano interfejsów do podłączenia tych urządzeń z publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi.	Nie dołączono deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego. Nieprawidłowe oznakowanie CE i klasy 2 na wyrobie i opakowaniu (wysokość mniejsza niż 5mm). Nie podano ograniczenia w używaniu urządzenia radiowego. Nie wymieniono krajów, dla których urządzenie radiowe jest przeznaczone. Nie podano interfejsów do podłączenia tych urządzeń z publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi.	Nieprawidłowe oznakowanie CE na wyrobie (wysokość mniejsza niż 5mm). Nie podano ograniczenia w używaniu urządzenia radiowego.
Działania naprawcze podjęte przez wprowadzającego	Wprowadzający podjął działania naprawcze mające na celu usunięcie stwierdzonej niezgodności. Niezgodność została usunięta.	Wprowadzający podjął działania naprawcze mające na celu usunięcie stwierdzonej niezgodności. Niezgodność została usunięta.	Wprowadzający podjął działania naprawcze mające na celu usunięcie stwierdzonej niezgodności. Trwa postępowanie administracyjne.	Wprowadzający podjął działania naprawcze mające na celu usunięcie stwierdzonej niezgodności. Trwa postępowanie administracyjne.	Sprzedaż została zakończona w czasie trwania kontroli. Wprowadzający wycofał wyrób z obrotu.

Opracowanie: Departament Kontroli i Egzekucji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, data publikacji: 2014-01-03