Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Delegatury UKE w Olsztynie
Załącznik NR 1 do OGŁOSZENIA - Sprzęt IT

L.p.	Numer inw.	Nazwa	Typ/model	Producent	Rok przyjęcia	Wartość początkowa brutto	Wartość rynkowa	Ocena Stanu technicznego składnika majątkowego
1	487-25104	Przełącznik INTEL EXPRESS 510 T24	EXPRESS 510 T24	Intel	01.04.2002	7 070,00 zł	450,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze.
2	487-25855	Serwer lokalny baz danych Dell PowerEdge 2600	PowerEdge 2600	Dell	30.11.2005	21 468,08 zł	1 000,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysków HDD
3	487-25872	Serwer lokalny baz danych Sun Fire V240	Fire V240	Sun	30.11.2005	51 714,68 zł	450,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysków HDD
4	487-25889	Streamer wewnętrzny SCSI DDS4 Sun StorEdge DAT 72 drive	StorEdge DAT 72 drive	Sun	30.11.2005	3 329,35 zł	300,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem.
5	487-26513	Serwer lokalny baz danych Dell PowerEdge 2600	PowerEdge 2600	Dell	30.11.2005	25 653,10 zł	1 000,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysków HDD
6	487-26540	Tandberg 2U Autoloader LTO-2	LTO-2	Tandberg	30.12.2005	19 462,82 zł	1 000,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez nośników.
7	487-29395	Komputer Dell Optiplex GX745 z monitorem LCD Dell 1707FPV	Optiplex GX745	Dell	23.05.2007	4 262,68 zł	50,00 zł	Sprzęt uszkodzony, zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysku HDD.

8	487-29397	Komputer Dell Optiplex GX745 z monitorem LCD Dell 1707FPV	Optiplex GX745	Dell	23.05.2007	4 262,68 zł	100,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysku HDD.
9	487-29414	Komputer Dell Optiplex GX745 z monitorem LCD Dell U2211H	Optiplex GX745	Dell	23.05.2007	4 262,68 zł	100,00 zł	Sprzęt uszkodzony, zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysku HDD.
10	487-29925	Zasilacz UPS 2200R	SUA2200RMI2U	APC	27.12.2007	3 986,96 zł	200,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie i technologicznie, niprzydatny w Delegaturze.
11	487-29926	Zasilacz UPS 5000R	SURTD5000RMXLI	APC	27.12.2007	9 702,66 zł	300,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie i technologicznie, niprzydatny w Delegaturze.
12	487-30926	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	OptiPlex 755	Dell	17.12.2008	3 802,91 zł	200,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem.
13	487-30929	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	OptiPlex 755	Dell	17.12.2008	3 802,91 zł	200,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysku HDD.
14	487-30950	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20 Dell 2009W	OptiPlex 755	Dell	17.12.2008	3 802,91 zł	200,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysku HDD.
15	487-31037	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	OptiPlex 755	Dell	17.12.2008	3 802,91 zł	200,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysku HDD.
16	487-31060	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20 Dell 2009W	OptiPlex 755	Dell	17.12.2008	3 802,91 zł	200,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysku HDD.
17	487-31468	UPS 30RM 3000VA	RM30	Cover	24.06.2009	4 142,81 zł	200,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie i technologicznie, niprzydatny w Delegaturze

18	487-31618	Notebook HP 2530p EliteBook	2530p EliteBook	Hewlett Packard	31.07.2009	7 012,56 zł	500,00 zł	Sprzęt zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem. Bez dysku HDD.
19	803-32019	Projektor Epson EMP-1825	EMP-1825	Epson	23.12.2009	5 086,00 zł	250,00 zł	Uszkodzona lampa. Urządzenie nie przydatne w pracy Delegatury. Przestarzałe technicznie i technologicznie.
20	803-37211	Kopiarka NASHUATEC MP301SPF	MP301	Ricoh	25.02.2014	4 920,00 zł	100,00 zł	Sprzęt uszkodzony, zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze.
21	A01-32897	Skaner Canon Lide 200	Lide 200	Canon	31.03.2010	317,20 zł	50,00 zł	Urządzenie zurzyte technicznie, uszkodzone. W wyniku upadku powstały mechaniczne uszkodzenia obudowy uniemożliwiające użytkowanie.
22	A01-32899	UPS Ever Eco 500 CDS Sinus	Eco 500	Ever	31.03.2010	305,48 zł	30,00 zł	Sprzęt zużyty, uszkodzony, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a naprawa byłaby nieopłacalna.
23	A02-37923	STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPÓW DELL	PR02X	Dell	30.09.2014	461,55 zł	50,00 zł	Uszkodzona, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nieopłacalna.
24	N02-26832	Monitor SAMSUNG LCD 19	LCD 19"	Samsung	31.12.2005	1 355,00 zł	50,00 zł	Urządzenie zużyte, przestarzałe technicznie i technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze
25	N02-29332	Drukarka HP LaserJet P2015d	LaserJet P2015d	Hewlett Packard	30.03.2007	1 367,50 zł	100,00 zł	Uszkodzona mechanicznie. Nie przydatne w pracy Delegatury
26	N02-32935	Router Cisco 1812/K9	1812/K9	Cisco	23.04.2010	2 699,86 zł	100,00 zł	Sprzęt uszkodzony, zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze.
27	N02-37129	PRZEŁĄCZNIK DIGI HUBPORT	4C	Digi	31.12.2013	763,99 zł	10,00 zł	Urządzenie zużyte technicznie i technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym wyposażeniem i oprogramowaniem
28	N02-37771	ROUTER CISCO 892 GIGAE	892 GIGAE	Cisco	31.08.2014	3 300,54 zł	100,00 zł	Sprzęt uszkodzony, zużyty technicznie, przestarzały technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze.
29	N02-42301	Monitor LCD 24 IIYAMA	LCD 24	IIYAMA	22.02.2017	617,46 zł	10,00 zł	Uszkodzona matryca, brak oznak pracy. Nie przydatne w pracy Delegatury
30	N04-18968	UPS Fideltronik ARES 300	ARES 300	Fideltronik	01.04.2002	282,15 zł	30,00 zł	Sprzęt zużyty, uszkodzony, naprawa nieopłacalna.
31	N04-19015	Zasilacz awaryjny UPS Back 650	Back 650	APC	01.04.2002	554,73 zł	50,00 zł	Sprzęt zużyty, niesprawny, uszkodzona elektronika, nieprzydatny w Delegaturze

32	N04-19017	Zasilacz awaryjny UPS Back 650	Back 650	APC	01.04.2002	554,73 zł	50,00 zł	Sprzęt zużyty, niesprawny, nieprzydatny w Delegaturze
33	N04-22516	DRUKARKA OKI Z DUPLEXEM	C5200	OKI	30.04.2005	3 489,20 zł	50,00 zł	Urządzenie uszkodzone, zużyte, przestarzałe technicznie i technologicznie, brak możliwości naprawy. Nie przydatne w pracy Delegatury
34	N05-29336	Przenośna drukarka atramentowa HP 460C	460C	Hewlett Packard	30.03.2007	971,51 zł	100,00 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a naprawa byłaby nieopłacalna.
35	N05-29337	Przenośna drukarka atramentowa HP 460C	460C	Hewlett Packard	30.03.2007	971,51 zł	100,00 zł	Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a naprawa byłaby nieopłacalna.
36	N05-29338	Monitor LCD Dell 1707/FPV	1707FPV	Dell	30.03.2007	863,15 zł	30,00 zł	Urządzenie uszkodzone, zużyte, przestarzałe technicznie i technologicznie, naprawa nieopłacalna
37	N05-29339	Monitor LCD Dell 1707FPV	1707FPV	Dell	30.03.2007	863,15 zł	50,00 zł	Urządzenie zużyte, przestarzałe technicznie i technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze
38	N05-29344	Monitor LCD Dellm1707FPV	1707FPV	Dell	30.03.2007	863,15 zł	50,00 zł	Urządzenie zużyte, przestarzałe technicznie i technologicznie, nieprzydatny w Delegaturze
39	N05-32896	Stacja dokująca HPEQ773AA	HPEQ773AA	Hewlett Packard	31.03.2010	579,50 zł	50,00 zł	Urządzenie nie nadaje się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nieopłacalna, nieprzydatny w Delegaturze
40	N05-34035	ZASILACZ AWARYJNY BACK UPS APC	BACK UPS	APC	20.05.2011	554,73 zł	50,00 zł	Sprzęt zużyty, niesprawny, nieprzydatny w Delegaturze