Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Delegatury UKE w Olsztynie
Załącznik NR 2 do OGŁOSZENIA - Sprzęt elektroniczny

L.p.	Numer inw.	Nazwa	Typ/model	Producent	Rok przyjęcia	Wartość początkowa brutto	Wartość rynkowa	Ocena Stanu technicznego składnika majątkowego
1	664-02796	Analizator widma Hewlett Packard 8591A	8591	Hewlett Packard	01.10.1992	56 508,94 zł	450,00 zł	Sprzęt uszkodzony, zużyty technicznie, przestarzały technologicznie. Naprawa niemożliwa ze względu na niedostępność części zamiennych. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem.
2	664-07006	ANALIZATOR WIDMA MS-2261C	MS-2261C	Anritsu	03.03.1998	66 320,35 zł	450,00 zł	Sprzęt uszkodzony, zużyty technicznie, przestarzały technologicznie. Naprawa niemożliwa ze względu na niedostępność części zamiennych. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem.
3	664-25078	Dalmierz laserowy LEM 300W	300W	LEM	01.04.2002	8 055,06 zł	500,00 zł	Uszkodzony laser, brak sprawnych akumulatorów, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a naprawa byłaby nieopłacalna.
4	664-25069	Symulator ruchu telefonicznego	EF111A	Anritsu	01.04.2002	109 187,40 zł	1 000,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nie jest wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością Delegatury.
5	664-25070	Analizator linii DLA-9D	DLA-9D	Wandel & Gottermann	01.04.2002	46 305,52 zł	300,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nie jest wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością Delegatury.
6	664-25071	Analizator linii DLA-9D	DLA-9D	Wandel & Gottermann	01.04.2002	48 871,00 zł	300,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nie jest wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością Delegatury.
7	664-25073	Miernik do pomiaru natęż. pola i zakłóceń	ML-428B	Anritsu	01.04.2002	111 105,03 zł	450,00 zł	Sprzęt uszkodzony, zużyty technicznie, przestarzały technologicznie. Naprawa niemożliwa ze względu na niedostępność części zamiennych. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem.

8	664-25081	Analizator widma ANRITSU MS-2661C	MS-2661C	Anritsu	01.04.2002	66 320,35 zł	450,00 zł	Sprzęt uszkodzony, zużyty technicznie, przestarzały technologicznie. Naprawa niemożliwa ze względu na niedostępność części zamiennych. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem.
9	664-30038	Przenośny analizator widma Anritsu MS2721B wraz ze sterownikiem PC (notebook)	MS2721B	Anritsu	28.12.2007	79 494,99 zł	450,00 zł	Sprzęt uszkodony (według ekspertyzy uszkodzona płyta główna), zużyty technicznie, przestarzały technologicznie. Naprawa niemożliwa ze względu na niedostępność części zamiennych. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym oprogramowaniem lub wyposażeniem.
10	664-31144	Skaner kanałów TSMQ	TSMQ	Rohde&Schwarz	31.12.2008	105 562,01 zł	1 000,00 zł	Urządzenie nie przydatne w pracy Delegatury. Przestarzałe technicznie i technologicznie. Brak możliwości wspołpracy z obecnie używanym wyposażeniem i oprogramowaniem
11	664-31148	Notebook Dell Latitude D830	Latitude D830	Dell	31.12.2008	21 037,36 zł	300,00 zł	Urządzenie nie przydatne w pracy Delegatury. Przestarzałe technicznie i technologicznie. Brak możliwości wspołpracy z obecnie używanym wyposażeniem i oprogramowaniem
12	664-35544	Przenośny zestaw monitoringu widma UMS200 R&S	UMS200	Rohde&Schwarz	30.05.2012	300 379,60 zł	1 950,00 zł	Uszkodzona elktronika po burzy, brak możliwości naprawy. Na stronie producenta urządzenie określane jako "not supported" (nie obsługiwane).
13	652-34467	Urządzenie klimatyzacyjne	AOH 12 US12	General	22.09.2011	13 628,40 zł	100,00 zł	Urządzenie zużyte, przestarzałe technologicznie ze względu na czynnik chłodzący, który obecnie nie jest już dopuszczony do użytku.
14	N02-29822	STEROWNIK ROT1	ROT1	Spid Elektronik	11.12.2007	500,20 zł	50,00 zł	Uszkodzona elektronika w wyniku przepięcia. Nie przydatne w pracy Delegatury
15	N03-38698	FUTERAŁ NA ANALIZATOR WIDMA MS2721B	MS2721B	Anritsu	16.03.2015	546,54 zł	5,00 zł	Futerał zużyty, nie przydatny w pracy Delegatury
16	N04-20423	Rotor G-5500YAESU	G-5500	YAESU	06.02.2003	3 172,00 zł	100,00 zł	Uszkodzony silniki, przekładnia. Nie przydatne w pracy Delegatury
17	A01-33484	TUNER STRONG STR 8110	STR 8110	STRONG	16.12.2010	290,00 zł	10,00 zł	Urządzenie nie przydatne w pracy Delegatury. Przestarzałe technicznie i technologicznie.
18	A01-36419	TUNER DVBT	DVB-T	Cabletech	27.05.2013	95,01 zł	10,00 zł	Urządzenie nie przydatne w pracy Delegatury. Przestarzałe technicznie i technologicznie.
19	A01-38789	ZDALNY STEROWNIK ZAMEL GMS MOD 2-KAN GRM	GMS MOD 2-KAN GRM	ZAMEL	24.04.2015	459,15 zł	50,00 zł	Uszkodzony, spalony w wyniku przepięcia elektrycznego.

20	N02-37125	MODEM SIERRA WIRELESS AIRCARD 319U	AIRCARD 319U	SIERRA	31.12.2013	647,62 zł	10,00 zł	Urządzenie zużyte technicznie i technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym wyposażeniem i oprogramowaniem
21	N02-37126	MODEM SIERRA WIRELESS AIRCARD 319U	AIRCARD 319U	SIERRA	31.12.2013	647,62 zł	10,00 zł	Urządzenie zużyte technicznie i technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym wyposażeniem i oprogramowaniem
22	N02-37127	MODEM SIERRA WIRELESS AIRCARD 319U	AIRCARD 319U	SIERRA	31.12.2013	647,62 zł	10,00 zł	Urządzenie zużyte technicznie i technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym wyposażeniem i oprogramowaniem
23	N02-37128	MODEM SIERRA WIRELESS AIRCARD 319U	AIRCARD 319U	SIERRA	31.12.2013	647,62 zł	10,00 zł	Urządzenie zużyte technicznie i technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie używanym wyposażeniem i oprogramowaniem
24	N04-18867	Głośnik ENCOR	Active Sound System	Encor	01.04.2002	120,00 zł	10,00 zł	Uszkodzone, po włączeniu świeci się dioda lecz urządzenie nie działa.
25	A01-38025	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	13.10.2014	442,80 zł	30,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
26	A01-42363	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	22.03.2017	172,20 zł	20,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
27	A01-45493	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	12.12.2018	198,03 zł	20,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
28	A01-45494	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	12.12.2018	198,03 zł	20,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
29	A01-47072	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	28.01.2020	172,20 zł	20,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE

30	A01-47073	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	28.01.2020	172,20 zł	20,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
31	A01-47074	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	28.01.2020	442,80 zł	30,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
32	A01-47075	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	28.01.2020	370,36 zł	30,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
33	A01-47076	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	28.01.2020	199,00 zł	20,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
34	A01-47077	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	28.01.2020	442,80 zł	30,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
35	A01-47078	Telefon Siemens Openstage 15 IP	Openstage 15IP	Siemens	28.01.2020	420,61 zł	30,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
36	A01-47079	Telefon Siemens Openstage 15T	Openstage 15T	Siemens	28.01.2020	172,20 zł	20,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE
37	A01-47080	Telefon OptiPoint 500 standard	500 standard	Siemens	28.01.2020	146,40 zł	20,00 zł	Urządzenie przestarzałe technologicznie, nieprzydatne w Delegaturze. Brak możliwości współpracy z obecnie wykorzystywaną technologią łączności w UKE