

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UAE w Szczecinie (wysoko cenne)

LP.	NR INW.	NAZWA URZĄDZENIA	WARTOŚĆ NABYCIA	ROK NABYCIA	WARTOŚĆ RYNKOWA	OPIS STANU TECHNICZNEGO
1	487-50450	UPS APC Smart UPS On Line 3000	15 000,00 zł	2004	100,00 zł	Zdekompletowany Uszkodzony naprawa nie opłacalna uszkodzone akumulatory, zbędny w pracy delegatury
2	664-05307	GŁOWICA POMIAROWA MIERNIKA MOCY	7 929,00 zł	1996	50,00 zł	Uszkodzona, naprawa nie opłacalna, brak zastosowania w pracach Delegatury.
3	664-50448	Moduł przełącznika konfigurowalnego	27 000,00 zł	2004	30,00 zł	Sprzęt nieprzydatny zdekompletowany zbędny w pracy delegatury, brak możliwości sprawdzenia poprawności działania
4	664-50447	Rotor azymutu YAESU G2800	13 000,00 zł	2004	200,00 zł	Uszkodzony wyeksploatowany zablokowany mechanizm, popękana obudowa naprawa nieopłacalna brak zastosowania w pracach Delegatury.
5	664-50446	Przełącznik ZS129S3	21 000,00 zł	2004	300,00 zł	Sprzęt nieprzydatny zdekompletowany zbędny w pracy delegatury, brak możliwości sprawdzenia poprawności działania
6	664-50445	Blok sterowania anten GB127M	60 000,00 zł	2004	300,00 zł	Sprzęt nieprzydatny zdekompletowany zbędny w pracy delegatury, brak możliwości sprawdzenia poprawności działania
7	664-50444	Komplet kabli sterujących i antenowych BIATEL	41 000,00 zł	2004	10,00 zł	Uszkodzona, naprawa nie opłacalna,