

## Wykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Delegatury UKE w Bydgoszczy (środki niskocenne)

L.P.	Numer inw.	Stary nr inw.	Nazwa	Wartość brutto	Data przyjęcia do użytkowania	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego
1	491-05458	TU-4/144	SMART UPS 700 + Dyskieta	1 851,07	18.10.1995	50,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzona elektronika - nie ładuje
2	491-05459	TU-4/152	UKŁAD PODTRZYMANIA ZASILANIA 600VA MINI	635,00	20.12.1995	50,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzona elektronika - nie ładuje
3	491-05859	TU-4/106	UKŁAD PODTRZYMANIA ZASILANIA UPS-600	620,00	24.11.1994	50,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzona elektronika - nie ładuje
4	491-05860	TU-4/102	UKŁAD PODTRZYMANIA ZASILANIA UPS-600	620,00	24.11.1994	50,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzona elektronika - nie ładuje
5	491-07246	TU-4/7	UPS AP 300 MI BACK	324,06	04.05.1998	50,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzona elektronika - nie ładuje
6	491-08130	TU-4/32	MODEM US ROBOTICS V 90	442,62	31.12.1998	200,00	wyeksplloatowany technicznie, przestarzały technologicznie
7	491-09548	TU-4/51	DRUKARKA HP LASER JET 1100	1 635,00	21.06.2000	50,00	wyeksplloatowana technicznie, uszkodzony wałek podajnika papieru, zacina papier
8	491-09667	TU-4/55	DRUKARKA LASER JET 1100	1 630,00	21.09.2000	50,00	wyeksplloatowana technicznie, uszkodzony wałek podajnika papieru
9	491-16033	TU-4/200	KONTROLER/MODEM/TNC232F + PACTOR	1 647,00	04.04.2001	50,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony, po podłączeniu nie świecą wskaźniki led
10	491-18678	TU-4/133	DRUKARKA LASER JET LJ 1220	1 971,40	31.03.2002	50,00	wyeksplloatowana technicznie, uszkodzona taca podajnika
11	491-18679	TU-4/134	DRUKARKA LASER JET LJ 1220	1 971,40	31.03.2002	50,00	wyeksplloatowana technicznie, uszkodzony mechanizm podajnika papieru
20	491-22530	TU-4/209	DRUKARKA OKI Z DUPLEXEM	3 489,20	30.04.2005	150,00	wyeksplloatowana technicznie, uszkodzony moduł podajnika papieru
12	621-09122	TU-6/161	RADIOODBIORNIK RF 3700	245,08	13.12.1999	30,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony elektrycznie, brak odbioru, naprawa nieopłacalna
13	621-09127	TU-6/163	RADIOMAGNETOFON SONY CFS-B31	269,67	17.12.1999	30,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony odbiornik, przepięcie
14	629-22114	TU-6/173	RADIOTELEFON MOTOROLA PMR XTN 446	793,00	29.12.2004	50,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony moduł nadawczy, uszkodzone akumulatory – nie ładuje
15	629-22118	TU-6/174	RADIOTELEFON MOTOROLA PMR XTN 446	793,00	29.12.2004	50,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony moduł nadawczy, uszkodzone akumulatory – nie ładuje
16	633-17229	TU-6/24	AKUMULATOR BOSCH SILVER, DO SYS.SMS	360,70	15.12.2001	30,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony, nie trzyma prądu, pełne rozładowanie
17	633-17230	TU-6/25	AKUMULATOR BOSCH SILVER, DO SYS.SMS	360,71	15.12.2001	30,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony, nie trzyma prądu, pełne rozładowanie
18	652-29590		Klimatyzator LG	2 135,00	27.09.2007	30,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony kompresor
19	801-21052	TU-8/295	TRANSFORMATOR SEPARUJĄCY W OBUDOWIE	732,00	23.12.2003	20,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony – przepalone uzwojenie pierwotne
20	803-20564	TU-8/285	NISZCZARKA KOBRA S-150/E SPECIAL	563,90	24.04.2003	50,00	wyeksplloatowana technicznie, uszkodzony mechanizm cięcia – zacina się, blokuje papier
21	808-04201	TU-805/52	ZESTAW BIUROWY WINKIEL	280,00	10.12.1994	20,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony - połamany
22	808-04957	TU-805/49	KLIMATYZATOR SANYO SA-9285	1 990,00	22.03.1996	30,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony kompresor
23	808-05734	TU-805/111	REGAŁ IWAR	29,00	01.01.1997	10,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony - połamany
24	808-06265	TU-805/374	KRZESŁO PRESTIGE Z/P CZARNE	165,00	31.10.1997	10,00	wyeksplloatowane technicznie, uszkodzone połamane
25	808-08755	TU-805/401	KRZESŁO OBROTOWE - BRĄZ	188,00	16.06.1999	10,00	wyeksplloatowane technicznie, uszkodzone- połamane, zdekompletowane
26	808-20843	TU-808/25	KRZESŁO OBROTOWE - BRĄZ	165,00	28.10.2003	20,00	wyeksplloatowane technicznie, uszkodzone - zdekompletowane
27	N01-09858	TU-8/267	ZEGAR ŚCIENNY QUASAR	18,00	08.12.2000	10,00	wyeksplloatowany technicznie, uszkodzony

L.P.	Numer inw.	Stary nr inw.	Nazwa	Wartość brutto	Data przyjęcia do użytkowania	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego
28	N01-29836		FOTEL RELAKS SG	295,00	21.11.2007	10,00	wyeksplotowany technicznie, uszkodzony - rozmontowany
29	N01-31932		KRZESŁO OBROTOWE STILLO 10GTP	384,31	14.12.2009	10,00	uszkodzone, połamane
30	N02-05500	TU-6/121	GENERATOR GM-1	9,90	01.01.1997	30,00	wyeksplotowany technicznie, uszkodzony, zmiana częstotliwości poziomu
31	N02-05505	TU-6/114	CĘGI ABSORBICYJNE CAMZ-1	5,24	01.01.1997	30,00	wyeksplotowane technicznie, uszkodzone elementy magnetyczne
32	N02-05637	TU-8/34	ANTENA WZORCOWA SWP-01	0,28	01.01.1997	30,00	uszkodzona mechanicznie - połamana
33	N02-05655	TU-6/50	RADIOTELEFON ALAN CT-145	411,83	01.01.1997	50,00	wyeksplotowany technicznie, uszkodzony nadajnik – nie ładuje
34	N02-05657	TU-6/48	RADIOTELEFON ALAN CT-145	411,82	01.01.1997	50,00	wyeksplotowany technicznie, uszkodzony nadajnik – nie ładuje
35	N02-06526	TU-6/140	RADIOMAGNETOFON THOMSON	343,44	05.12.1997	50,00	uszkodzona obudowa – popękana, nie działa radio
36	N02-09744	TU-8/261	ANTENA SZEROKOPASMOWA ASR - 860 p	99,00	23.11.2000	50,00	wyeksplotowana technicznie, uszkodzona mechanicznie, połamane elementy
37	N02-29233	N02-28099	MONITOR LCD DELL 1707FPV	863,15	28.02.2007	50,00	wyeksplotowany technicznie, uszkodzony, zaniki obrazu
38	N02-29305		DRUKARKA ATRAMENTOWA PRZENOŚNA HP 460C	971,51	28.02.2007	50,00	wyeksplotowana technicznie, uszkodzona mechanicznie, zakleszczony toner
39	N02-30696		ANTENA 3,5 GHz PANEL XP	605,12	31.08.2007	50,00	uszkodzenie mechaniczne obudowy i elementów wewnętrznych anteny
40	N02-31786	N-3-6383	MONITOR LCD SYNCMASTER 17" SAMSUNG	1 183,40	07.10.2009	100,00	wyeksplotowany technicznie, uszkodzony, zaniki obrazu
41	N02-33999		APARAT CYFROWY WB600 SAMSUNG +TORBA(ETUI)	748,90	15.04.2011	50,00	uszkodzona przysłona i lampa błyskowa
42	N02-34938		ANTENA-TRI WZORZEC CZASU ACUTIME 2000	2 068,47	27.12.2011	100,00	wyeksplotowana technicznie, uszkodzona mechanicznie, nie ma połączenia z modułem GPS
43	N02-45518	N02-27731	UPS APC 650VA	441,64	10.01.2018	50,00	uszkodzony elektronicznie, nie ładuje
44	N03-05559	TU-8/146	KALKULATOR NOMA	17,50	01.01.1997	10,00	uszkodzony elektronicznie
45	N03-05562	TU-8/141	CZAJNIK HD 4379	104,01	01.01.1997	10,00	uszkodzony - przepalona grzałka
46	N03-05563	TU-8/136	LISTWA ZASILAJĄCA PRZECIWZAKŁÓCENIOWA	54,00	01.01.1997	10,00	zużyta, przepalona
47	N03-05594	TU-8/98	LORNETKA 7X50	125,41	01.01.1997	20,00	zużyta, uszkodzona, potłuczona, zdekompletowana
48	N03-05640	TU-8/31	MASZYŃKA ELEKTRYCZNA 1 PALNIKOWA	14,20	01.01.1997	20,00	zużyta, wyeksplotowana technicznie, przepalona
49	N03-05660	TU-6/160	RADIOTELEFON CT 180 138-175	900,00	01.01.1997	100,00	uszkodzony wyświetlacz, nie nadaje
50	N03-05661	TU-6/159	RADIOTELEFON CT 180 138-175	900,01	01.01.1997	100,00	uszkodzony wyświetlacz, nie nadaje
51	N03-06556	TU-8/200	WENTYLATOR KAN.TD 5 00/160	315,00	10.12.1997	50,00	uszkodzony silnik
52	N05-30169		MONITOR LCD SYNCMASTER 17" SAMSUNG	1 183,40	31.12.2007	50,00	wyeksplotowany technicznie, uszkodzony, brak obrazu