

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego - środki wysokowartościowe w Delegaturze UKE w Lublinie

Załącznik nr. 1 do ogłoszenia

Lp	Numer inw.	kod indywidualny	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość nabycia	Wartość rynkowa	stan techniczny
1	629-23968	2020000603	Kabina ekranowa EK-2	1974	2 790,18	200,00	znaczne obniżenie parametrów tłumienia zaburzeń elektromagnetycznych w stosunku do danych technicznych producenta.
2	487-28066	2020000744, 2020000404	Notebook IBM Lenovo ThinkPad X60 ze stacją dokującą	2006	6 068,28	300,00	uszkodzona matryca lcd, głośna praca wentylatora, silne nagrzewanie się obudowy, brak dysku twardego.
3	487-10480	2020000435	KOMPUTER OPTIPLEX BEZ MONITORA GX110L DELL	2000	4 095,85	200,00	komputer uszkodzony, niesprawna płyta główna. Sprzęt przestarzały, nie spełniający wymogów oprogramowania używanego w Urzędzie, brak dysku HDD.
4	622-00597	2020000412	Rejestrator magnetyczny AN2TI	1998	12 968,60	650,00	uszkodzony, zacina się mechanizm przesuwu taśmy, złącza przyłączeniowe niekompatybilne z obecnie używanymi, zużyta głowica magnetyczna, niska jakość zapisu, niedostępne taśmy magnetofonowe.
5	622-00637	2020000411	Rejestrator magnetyczny AN2TI	2000	12 968,60	650,00	uszkodzony, uszkodzony bezpiecznik, złącza przyłączeniowe niekompatybilne z obecnie używanymi, zacina się mechanizm przesuwu taśmy, zużyta głowica magnetyczna, niska jakość zapisu, niedostępne taśmy magnetofonowe.
6	629-23971	2020000427	Odbiornik pelengacyjny EB-100	1991	29 168,60	400,00	parametry techniczne niewystarczające do obecnych potrzeb w zakresie monitoringu widma i zwalczania zakłóceń, uszkodzone mocowania anten w uchwycie, uszkodzony akumulator.
7	664-00569	2020000762	Analizator widma HP 8591A	1992	77 485,00	800,00	uszkodzona heterodyna, brak możliwości naprawy, od 2007 r. nieserwisowany przez producenta
8	664-00594	2020000763	Analizator widma MS 2661C	1998	66 320,35	800,00	uszkodzony generator wzorcowy, brak możliwości naprawy, nieserwisowany przez producenta.
9	664-00646	2020000766	Analizator linii telefonicznej DLA-9D	2001	54 401,00	400,00	niekompatybilny z obecnymi centralami telefonicznymi
10	664-00659	2020000765	Analizator linii telefonicznej DLA-9D	2001	46 305,53	300,00	niekompatybilny z obecnymi centralami telefonicznymi
11	664-00662	2020000764	Symulator ruchu telefonicznego EF-111A	2001	109 187,41	500,00	niekompatybilny z obecnymi centralami telefonicznymi
12	664-13776	2020000600	Analizator widma HP8591A, DC Block 08590-60090	2001	54 970,65	800,00	parametry techniczne niewystarczające do obecnych potrzeb w zakresie pomiarów, monitoringu widma i zwalczania zakłóceń.
13	664-14560	2020000754	Odbiornik radiokomunikacyjny EB-100	2001	28 537,62	400,00	parametry techniczne niewystarczające do obecnych potrzeb w zakresie monitoringu widma i zwalczania zakłóceń, uszkodzone mocowania anten w uchwycie, uszkodzony akumulator.
14	664-23981	2020000604	Filtry linii sterujących B84312 F30-B3	2005	3 928,40	200,00	w związku z likwidacją kabiny ekranowanej brak możliwości zastosowania.