

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE (sprzęt komputerowy)

L.p.	Numer inwent.	Stary Nr inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
1	803-33564		Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh Aficio MP4001CS	22 582,20 zł	2010	1 000,00 zł	Licznik: 150 000, urządzenie brudzi wydruki.
2	803-34463		Urządzenie Nashuatec MP4001	19 188,00 zł	2011	1 000,00 zł	Uszkodzony fuser, brudzenie wydruków, wysoki stopień zużycia pozostałych elementów mechanicznych.
3	803-34465		Urządzenie Nashuatec MP4001	19 188,00 zł	2011	1 000,00 zł	Do wymiany fuser i siatka czyszcząca. Widoczne zabrudzenia wydruku.
4	803-34883		Urządzenie wielofunkcyjne Aficio MP4001CS	20 939,52 zł	2011	1 000,00 zł	Licznik: 234 086, urządzenie pozostawia jasne obszary na wydrukach.
5	803-34884		Urządzenie wielofunkcyjne Aficio MP4001CS	20 939,52 zł	2011	1 000,00 zł	Urządzenie brudzi wydruki.
6	803-36034		Kopiarka Ricoh Aficio MP4002SP	17 718,15 zł	2012	1 100,00 zł	Do wymiany fuser, części mechaniczne urządzenia wykazują znaczny stopień zużycia.
7	803-36035		Kopiarka Ricoh Aficio MP4002SP	17 718,15 zł	2012	1 100,00 zł	Do wymiany fuser, części mechaniczne urządzenia wykazują znaczny stopień zużycia.
8	803-36037		Kopiarka RICOH Aficio MP4002SP	17 718,15 zł	2012	1 100,00 zł	Do wymiany fuser, części mechaniczne urządzenia wykazują znaczny stopień zużycia.
9	803-36038		Kopiarka Ricoh Aficio MP4002SP	17 718,15 zł	2012	1 100,00 zł	Uszkodzony zespół grzewczy, zużycie części mechanicznych urządzenia.
10	803-36039		Kopiarka Ricoh Aficio MP4002SP	17 718,15 zł	2012	1 100,00 zł	Licznik: 189 000. Do wymiana siatka czyszcząca i zespół grzejący.
11	803-31181		Urządzenie wielofunkcyjne Sharp AR-M316-NS	8 132,48 zł	2008	400,00 zł	Licznik: 271 000 Brak tonera, problemy z elektroniką i ekranem dotykowym.
12	N02-36044	T-4-2004	Kopiarka RICOH Aficio MP301SPF	3 499,35 zł	2012	800,00 zł	Licznik:150 000, brudzenie wydruków - prawdopodobne uszkodzenie fusera.
13	487-16372	T-4-2004	DRUKARKA HP LASER JET 4100DTN Hewlett Packard	8 651,02 zł	2001	300,00 zł	Wysoki stopień eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne. Wiek urządzenia powoduje utrudniony dostęp do części zamiennych i oprogramowania.
14	N05-22270	N-3-6252	DRUKARKA OKI Z DUPLEXEM C5200n OKI	3 489,20 zł	2004	100,00 zł	Wysoki stopień eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne.
15	N04-22273	N-3-6255	DRUKARKA OKI Z DUPLEXEM C5200n OKI	3 489,20 zł	2004	100,00 zł	Wysoki stopień eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne.
16	N02-27699		Drukarka HP LaserJet P2015d	1 367,50 zł	2006	100,00 zł	Wysoki stopień eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne.
17	N02-30305		Drukarka HP LaseJet P2015dn	1 262,70 zł	2008	100,00 zł	Wysoki stopień eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne.

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UAE (sprzęt komputerowy)

L.p.	Numer inwent.	Stary Nr inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
18	N02-30323		Drukarka HP LaseJet P2015dn	1 262,70 zł	2008	100,00 zł	Wysoki stopień eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne.
19	N02-30324		Drukarka HP LaseJet P2015dn	1 262,70 zł	2008	100,00 zł	Wysoki stopień eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne.
20	N02-31431		Drukarka HP LaserJet P2015dn	1 262,70 zł	2009	100,00 zł	Wysoki stopień eksploatacji oraz uszkodzenia
21	N02-35903		Drukarka OKI C610DN	2 784,72 zł	2012	500,00 zł	Wysoki stopień eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne.