

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UAE w Opolu (Sprzęt IT i pomiarowy)

L.p.	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
1	487-00391	DRUKARKA (drukarka sieciowa HP LJ 5000DW)	10 950,72 zł	2005	140,00 zł	Nieprzydatna, przestarzała. Brak wsparcia technicznego.
2	487-00395	KOMPUTER (zestaw SUN ENTERPRISE) - bez dysków	55 164,00 zł	2002	1 200,00 zł	Nieprzydatny, przestarzały, brak zastosowania w pracach Delegatury
3	487-10469	KOMPUTER OPTIPLEX GX110L DELL - bez dysku	4 107,76 zł	2000	20,00 zł	Nieprzydatny, przestarzały, brak zastosowania w pracach Delegatury
4	487-25876	Serwer lokalny baz danych Sun Fire V240 (bez dysków)	51 714,68 zł	2005	500,00 zł	Nieprzydatny, przestarzały, brak zastosowania w pracach Delegatury
5	487-25893	Streamer wewnętrzny SCSI DDS4 Sun StorEdge DAT 72 drive	3 329,35 zł	2005	900,00 zł	Nieprzydatny, przestarzały, brak zastosowania w pracach Delegatury
6	487-26536	Tandberg 2U Autoloader LTO-2	19 462,82 zł	2005	1 200,00 zł	Nieprzydatny, przestarzały, brak zastosowania w pracach Delegatury
7	487-28046	Notebook IBM Lenovo ThinkPad X60 ze stacją dokującą (bez dysku HDD)	6 068,28 zł	2006	80,00 zł	Nieprzydatny, przestarzały, brak zastosowania w pracach Delegatury
8	487-29927	UPS 5000R	9 702,66 zł	2007	200,00 zł	Uszkodzony, koszty naprawy przewyższają jego wartość
9	487-29936	Notebook Lenovo ThinkPad X61 ze stacją dokującą (bez dysku HDD)	5 503,42 zł	2007	80,00 zł	Nieprzydatny, przestarzały, brak zastosowania w pracach Delegatury
10	487-31583	Notebook HP 2530p EliteBook - bez dysku	7 012,56 zł	2009	250,00 zł	Nieprzydatny, przestarzały, brak zastosowania w pracach Delegatury
11	664-00439	ANTENA logarytmiczna EMCO 3143	9 061,00 zł	1996	100,00 zł	Uszkodzona mechanicznie, brak niektórych elementów, uszkodzone gniazdo wej. Brak możliwości naprawy
12	664-13777	Odbiornik GPS 11501130 (wzorzec częstotliwości W3-GPS producent Instytut Łączności)	14 200,00 zł	2001	350,00 zł	Urządzenie przestarzałe, sprawne technicznie. Nieprzydatne w pracach Delegatury.
13	664-40071	Odbiornik radiokomunikacyjny ICOM IC R-5	5 536,06 zł	2015	500,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz, odbiornik zawiesza się podczas pracy, w tym stanie technicznym nieprzydatny, naprawy nie odniosły skutku.