

**Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UAE**  
**Zestawienie wycofanych serwerów i przełączników sieciowych**

Lp	Numer inwent.	Stary Nr inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
1	487-25934	T-4-3485	Przełącznik Switch 5510-48T z dwoma wkładkami	18 185,32 zł	2005	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
2	487-25936	T-4-3487	Przełącznik Switch 5510-48T z dwoma wkładkami	18 185,32 zł	2005	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
3	487-25938	T-4-3489	Przełącznik Switch 5510-48T z dwoma wkładkami	18 185,32 zł	2005	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
4	487-25940	T-4-3491	Przełącznik Switch 5510-48T z dwoma wkładkami	18 185,32 zł	2005	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
5	487-25958		Przełącznik Switch 425-48T	4 362,72 zł	2005	100,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
6	487-30117	491-30117	Przełącznik sieciowy Ethernet Routing Switch 5520-48T	15 918,56 zł	2007	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
7	487-30119	491-30119	Przełącznik sieciowy Ethernet Routing Switch 5520-48T	15 918,56 zł	2007	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
8	487-30120	491-30120	Przełącznik sieciowy Ethernet Routing Switch 5520-48T	15 918,56 zł	2007	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
9	487-30122	491-30122	Przełącznik sieciowy Ethernet Routing Switch 5520-48T	15 918,56 zł	2007	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
10	487-30123	491-30123	Przełącznik sieciowy Ethernet Routing Switch 5520-48T	15 918,56 zł	2007	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
11	487-30124	491-30124	Przełącznik sieciowy Ethernet Routing Switch 5520-48T	15 918,56 zł	2007	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
12	487-30125	491-30125	Przełącznik sieciowy Ethernet Routing Switch 5520-48T	15 918,56 zł	2007	200,00 zł	Wyeksploatowany, uszkodzone wentylatory, nie nadaje się do użytku
13	487-32986	487-32986	Serwer dell PowerEdge R610	22 753,00 zł	2010	400,00 zł	Uszkodzony, nie nadaje się do użytku
14	487-33522	491-33522	Serwer Dell PowerEdge R610	24 888,00 zł	2010	400,00 zł	Uszkodzony, nie nadaje się do użytku
15	487-34642	491-34642	Serwer Dell PowerEdge R610	22 755,00 zł	2011	400,00 zł	Uszkodzony, nie nadaje się do użytku
16	A02-46218	A02-46132	Router Cisco 1812 K9	299,00 zł	2019	50,00 zł	Uszkodzony, nie nadaje się do użytku
17	B.N.		Macierz dyskowa NetApp FAS 8040	Brak danych	Brak danych	1 000,00 zł	Przestażały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
18	B.N.		Macierz dyskowa NetApp FAS 8040	Brak danych	Brak danych	1 000,00 zł	Przestażały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
19	B.N.		półka netapp	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestażały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
20	B.N.		półka netapp	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestażały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
21	B.N.		półka netapp	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestażały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku

**Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UAE**  
**Zestawienie wycofanych serwerów i przełączników sieciowych**

Lp	Numer inwent.	Stary Nr inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
22	B.N.		półka netapp	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
23	B.N.		półka netapp	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
24	B.N.		półka netapp (mała)	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
25	B.N.		półka netapp (mała)	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
26	B.N.		półka netapp (mała)	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
27	B.N.		półka netapp (mała)	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
28	B.N.		półka netapp (mała)	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
29	B.N.		półka netapp (mała)	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
30	B.N.		półka netapp (mała)	Brak danych	Brak danych	350,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
31	B.N.		półka netapp DS14MK4	Brak danych	Brak danych	300,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
32	B.N.		półka netapp DS14MK2	Brak danych	Brak danych	300,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
33	B.N.		półka netapp DS14MK2	Brak danych	Brak danych	300,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
34	B.N.		półka netapp DS14MK2	Brak danych	Brak danych	300,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
35	B.N.		półka netapp DS14MK2	Brak danych	Brak danych	300,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
36	B.N.		półka netapp s2020	Brak danych	Brak danych	250,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
37	B.N.		przełącznik IX8 bes-53248A1 do macierzy netapp	Brak danych	Brak danych	700,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
38	B.N.		przełącznik IX8 bes-53248A1 do macierzy netapp	Brak danych	Brak danych	700,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
39	B.N.		przełącznik IX8 bes-53248A1 do macierzy netapp	Brak danych	Brak danych	700,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
40	B.N.		półka netapp s2020	Brak danych	Brak danych	250,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku

**Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE  
Zestawienie wycofanych serwerów i przełączników sieciowych**

Lp	Numer inwent.	Stary Nr inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
41	B.N.		półka netapp s2020	Brak danych	Brak danych	250,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
42	B.N.		półka netapp s2020	Brak danych	Brak danych	250,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
43	B.N.		półka netapp s2020	Brak danych	Brak danych	250,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
44	B.N.		półka netapp s2020	Brak danych	Brak danych	250,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
45	B.N.		półka netapp s2020	Brak danych	Brak danych	250,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
46	B.N.		półka netapp s2020	Brak danych	Brak danych	250,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
47	B.N.		półka netapp s2020	Brak danych	Brak danych	250,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
48	B.N.		Router Cisco 1812/K9	Brak danych	Brak danych	50,00 zł	Przestały technologicznie/uszkodzony nie nadaje się do użytku
49	487-30878		Macierz dyskowa NetApp AFF-A400 HA system	272 500,00 zł	2015	500,00 zł	Likwidacja częściowa: półka netapp DS4246
50	487-30116		Macierz dyskowa NetApp AFF-A400 HA system	272 500,00 zł	2015	500,00 zł	Likwidacja częściowa: półka netapp DS4246