

sprawa nr BA.WZP.26.5.56.2020

Dotyczy: Wymagany zakres przeglądu dla RSP punkt 6

Pytanie

Zastosowane klimatyzatory dodatkowe pod względem szczelności czynnika chłodniczego są urządzeniami bezobsługowymi, tzn. nie posiadają zaworów serwisowych do kontroli poziomu czynnika chłodniczego. Wiąże się to z koniecznością mechanicznego rozszczelnienia przewodów miedzianych, ponownego napełnienia i zaspawania. Z uwagi na fakt, iż powyższe czynności serwisowe są czasochłonne oraz kosztowne, czy Zamawiający usunie zapis „sprawdzenie poziomu czynnika chłodzącego (ewentualne uzupełnienie)”? W przypadku stwierdzenia braku lub niskiego poziomu czynnika, poprzez sprawdzenie różnicy temperatur parownika i skraplacza w czasie pracy układu, informacja o konieczności napełnienia układu zostanie uwzględniona w protokole.

Odpowiedź

Zamawiający zgadza się na sprawdzenie poziomu czynnika chłodzącego poprzez sprawdzenie różnicy temperatur parownika i skraplacza w czasie pracy układu, oraz wykreśla zapis „(ewentualne uzupełnienie)”. Informacja o konieczności uzupełnienia czynnika chłodzącego musi zostać odnotowana w protokole.