

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
1	487-25795	Komputer Dell Optiplex GX 280 z monitorem Dell LCD 1704PFT	4 611,60 zł	2005	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
2	487-29398	Komputer Dell Optiplex GX745 z monitorem LCD Dell 1707FPV	4 262,68 zł	2007	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
3	487-29433	Komputer Dell Optiplex GX745 z monitorem LCD Dell 1707FPV	4 262,68 zł	2007	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
4	487-29435	Komputer Dell Optiplex GX745 z monitorem LCD Dell 1707FPV	4 262,68 zł	2007	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
5	487-30940	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
6	487-30977	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
7	487-30980	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
8	487-30984	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
9	487-30989	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
10	487-30990	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
11	487-31001	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
12	487-31002	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
13	487-31003	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
14	487-31030	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
15	487-33569	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
16	487-33570	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
17	487-33574	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
18	487-33595	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
19	487-33599	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
20	487-33615	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
21	487-33624	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
22	487-33627	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
23	487-08097	KOMPUTER Z MONITOREM P II 350 Optiplex GX1L DELL	4 605,97 zł	1998	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
24	487-16593	Komputer DELL Optiplex	4 704,32 zł	2001	21,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
25	487-18233	KOMPUTER DELL OPTIPLEX GX 240 DELL	4 760,88 zł	2001	22,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
26	487-25751	Komputer Dell Optiplex GX 280 z monitorem Dell LCD 1704PFT	4 611,60 zł	2005	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
27	487-25769	Monitor Dell LCD 1704PFT	922,32 zł	2005	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
28	487-25772	Monitor Dell LCD 1704PFT	1 383,48 zł	2005	7,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
29	487-25779	Monitor Dell LCD 1704PFT	1 383,48 zł	2005	7,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
30	487-25802	Monitor Dell LCD 1704PFT	1 383,48 zł	2005	7,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
31	487-29426	Komputer Dell Optiplex GX745 z monitorem LCD Dell U2211H	4 262,68 zł	2007	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
32	487-30978	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
33	487-31004	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
34	487-31009	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
35	487-31021	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF z monitorem 20" Dell 2009W	3 802,91 zł	2008	26,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
36	487-33577	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
37	487-33589	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
38	487-33598	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
39	487-33611	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
40	487-33619	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF z monitorem Dell P2211H	4 878,78 zł	2010	38,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
41	487-33626	Monitor Dell P2211H	1 463,63 zł	2010	11,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
42	487-34928	Skaner Kodak SS500	9 913,80 zł	2011	84,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
43	487-34932	Skaner Kodak SS500	9 913,80 zł	2011	84,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
44	487-39540	Skaner Epson WorkForce DS-7500N	6 125,40 zł	2015	76,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
45	487-39542	Skaner Epson WorkForce DS-7500N	6 125,40 zł	2015	76,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
46	487-39545	Skaner Epson WorkForce DS-7500N	6 125,40 zł	2015	76,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
47	487-39546	Skaner Epson WorkForce DS-7500N	6 125,40 zł	2015	76,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
48	487-40151	Skaner EPSON DS-6500N	5 092,20 zł	2016	66,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
49	487-43235	Monitor DELL 2007WFPb	4 630,02 zł	2017	75,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
50	A01-27866	Multinagrywarka zewnętrzna 16/16/24 USB 2.0 Lite-on	252,54 zł	2006	1,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
51	A01-27867	Multinagrywarka zewnętrzna 16/16/24 USB 2.0 Lite-on	252,54 zł	2006	1,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
52	A01-27879	Multinagrywarka zewnętrzna 16/16/24 USB 2.0 Lite-on	252,54 zł	2006	1,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
53	A01-31537	UPS Ever Eco 500 CDS Sinus	305,48 zł	2009	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
54	A01-31549	UPS Ever Eco 500 CDS Sinus	305,48 zł	2009	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
55	A01-35288	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
56	A01-35291	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
57	A01-35296	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
58	A01-35297	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
59	A01-35298	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
60	A01-35300	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
61	A01-35301	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
62	A01-35302	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
63	A01-35303	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
64	A01-35304	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
65	A01-35305	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
66	A01-35314	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
67	A01-35317	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
68	A01-35319	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
69	A01-35322	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
70	A01-35326	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
71	A01-35328	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
72	A01-35334	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
73	A01-35340	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
74	A01-35342	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
75	A01-35348	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
76	A01-35350	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UAE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
77	A01-35351	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
78	A01-35361	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
79	A01-35363	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
80	A01-35367	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
81	A01-35375	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
82	A01-35381	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
83	A01-35382	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
84	A01-35383	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
85	A01-35384	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
86	A01-35386	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	4,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
87	A01-50630	Skaner Canon Lide 200	317,20 zł	2023	69,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
88	A02-37069	Stacja dokująca UnitexUSB 3.0 Y-3022	111,43 zł	2013	1,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
89	A02-37651	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
90	A02-37653	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
91	A02-37656	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
92	A02-37658	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
93	A02-37660	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
94	A02-37669	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
95	A02-37672	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
96	A02-37674	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
97	A02-37675	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
98	A02-37677	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
99	A02-37678	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
100	A02-37680	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
101	A02-37687	UPS Ever Eco 500 LCD EVR-138	362,85 zł	2014	3,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
102	N02-27596	Kamera internetowa Logitech QuickCam Sphere MP	394,06 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
103	N02-27709	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
104	N02-27710	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
105	N02-27713	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
106	N02-27717	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
107	N02-27734	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
108	N02-27743	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
109	N02-27746	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
110	N02-27750	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
111	N02-27756	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
112	N02-27764	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
113	N02-27770	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
114	N02-27777	UPS APC 650VA	441,64 zł	2006	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UAE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
115	N02-27969	Przenośna drukarka atramentowa HP 460C	971,51 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
116	N02-28097	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
117	N02-28103	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
118	N02-28107	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
119	N02-28108	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
120	N02-28125	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
121	N02-28127	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
122	N02-28131	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
123	N02-28134	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
124	N02-28142	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
125	N02-28145	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
126	N02-28159	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
127	N02-28161	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
128	N02-28163	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
129	N02-28214	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
130	N02-28220	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
131	N02-28228	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
132	N02-28233	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
133	N02-28236	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
134	N02-28265	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
135	N02-28268	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
136	N02-28277	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
137	N02-28278	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
138	N02-28280	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
139	N02-28295	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
140	N02-28299	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
141	N02-28302	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
142	N02-28305	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
143	N02-28310	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
144	N02-28322	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
145	N02-28330	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
146	N02-28338	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
147	N02-28341	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
148	N02-28348	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
149	N02-28352	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
150	N02-28355	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
151	N02-28357	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
152	N02-28359	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
153	N02-28362	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
154	N02-28366	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
155	N02-28368	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
156	N02-28369	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
157	N02-28380	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
158	N02-28383	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
159	N02-28387	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
160	N02-28388	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
161	N02-28394	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
162	N02-28396	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
163	N02-28420	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
164	N02-28427	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
165	N02-28432	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
166	N02-28433	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
167	N02-28438	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
168	N02-28459	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
169	N02-28461	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2006	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
170	N02-29268	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2007	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
171	N02-29273	Monitor LCD Dell 1707FPV	863,15 zł	2007	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
172	N02-29752	Monitor LCD 22" 226BW Samsung	1 167,54 zł	2007	7,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
173	N02-29754	Monitor LCD 22" 226BW Samsung	1 167,54 zł	2007	7,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
174	N02-29755	Monitor LCD 22" 226BW Samsung	1 167,54 zł	2007	7,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
175	N02-29756	Monitor LCD 22" 226BW Samsung	1 167,54 zł	2007	7,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
176	N02-33075	Monitor 17" LCD Czarny 170B4BB Philips	2 194,78 zł	2010	17,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
177	N02-33670	Telefax Canon L140 ze słuchawką	1 021,75 zł	2010	8,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
178	N02-34567	Monitor Dell LCD 24" P2412H	750,30 zł	2011	6,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
179	N02-34576	Monitor Dell LCD 24 P2412H	750,30 zł	2011	6,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
180	N02-34577	Monitor Dell LCD 24" P2412H	750,30 zł	2011	6,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
181	N02-34624	Monitor Dell LCD 24" P2412H	750,30 zł	2011	6,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
182	N02-34959	Monitor Dell ST2320L 23"	738,00 zł	2011	6,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
183	N02-36779	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
184	N02-36786	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
185	N02-36788	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
186	N02-36789	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
187	N02-36790	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
188	N02-36799	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
189	N02-36804	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
190	N02-36807	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
191	N02-36808	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
192	N02-36809	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
193	N02-36811	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
194	N02-36812	Zestaw komputerowy NTT Busines W 975M + monitor AOC e2260Pwda	2 410,80 zł	2013	24,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
195	N02-36872	Komputer NTT Busines W 975M	1 894,20 zł	2013	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
196	N02-36889	Komputer NTT Busines W 975M	1 894,20 zł	2013	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
197	N02-37245	Komputer NTT Busines W 975M	1 894,20 zł	2014	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
198	N02-37250	Komputer NTT Busines W 975M	1 894,20 zł	2014	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
199	N02-37251	Komputer NTT Busines W 975M	1 894,20 zł	2014	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
200	N02-37256	Komputer NTT Busines W 975M	1 894,20 zł	2014	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
201	N02-37259	Komputer NTT Busines W 975M	1 894,20 zł	2014	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
202	N02-38543	Skaner przenośny ręczny	501,84 zł	2014	5,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
203	N02-39718	Monitor LCD 24" IIYAMA	799,50 zł	2015	10,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
204	N02-39729	Monitor LCD 24" IIYAMA	799,50 zł	2015	10,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
205	N02-39755	Monitor LCD 24 IIYAMA	799,50 zł	2015	10,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
206	N02-39845	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
207	N02-39850	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
208	N02-39860	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
209	N02-39870	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
210	N02-39872	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
211	N02-39873	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
212	N02-39886	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
213	N02-39904	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
214	N02-39906	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
215	N02-39913	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
216	N02-39915	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
217	N02-39919	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
218	N02-39941	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2015	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
219	N02-40390	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2016	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
220	N02-40451	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2016	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
221	N02-41287	Monitor LCD 24 IYYAMA	617,46 zł	2016	8,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
222	N02-43382	Monitor AOC I2475PXQU 24"	646,98 zł	2017	10,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
223	N02-43403	Monitor AOC I2475PXQU 24"	646,98 zł	2017	10,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
224	N02-43406	Monitor AOC I2475PXQU 24"	646,98 zł	2017	10,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
225	N02-43489	Monitor AOC I2475PXQU 24"	646,98 zł	2017	10,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
226	N02-46398	Monitor AOC 24P1	799,50 zł	2019	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
227	N02-49563	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2022	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
228	N02-49565	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2022	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UKE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
229	N02-49566	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2022	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
230	N02-49567	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2022	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
231	N02-49796	Drukarka Canon Pixma iP 110	1 055,00 zł	2022	74,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
232	N02-50391	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2023	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
233	N02-50392	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2023	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
234	N02-50393	Komputer NTT Busines W 975M	1 894,20 zł	2023	19,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
235	N02-50402	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2023	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
236	N02-50404	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2023	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
237	N02-50405	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2023	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
238	N02-50407	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2023	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
239	N02-50408	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2023	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
240	N02-50409	Komputer CRZ Biznes FM2	2 496,90 zł	2023	31,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
241	N05-17297	ZASILACZ AWARYJNY BACK UPS APC 650 APC	554,73 zł	2001	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
242	N05-17325	ZASILACZ AWARYJNY BACK UPS APC 650 APC	554,73 zł	2001	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
243	N05-17326	ZASILACZ AWARYJNY BACK UPS APC 650 APC	554,73 zł	2001	2,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
244	N05-26112	Monitor LCD SyncMaster 17" Samsung	1 183,40 zł	2005	6,00 zł	Sprzęt przestarzały technologicznie / uszkodzony / naprawa nieopłacalna
245	487-25821	Monitor Dell LCD 1704PFT	922,32 zł	2005	5,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego monitora z zestawu
246	487-29407	Monitor LCD Dell 1707FPV	852,54 zł	2007	5,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego monitora z zestawu
247	487-30938	Monitor 20" Dell 2009W	760,58 zł	2008	5,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego monitora z zestawu
248	487-30963	Monitor 20" Dell 2009W	760,58 zł	2008	5,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego monitora z zestawu
249	487-30982	Monitor 20" Dell 2009W	760,58 zł	2008	5,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego monitora z zestawu
250	487-33588	Monitor Dell P2211H	975,76 zł	2010	7,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego monitora z zestawu
251	487-33597	Monitor Dell P2211H	975,76 zł	2010	7,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego monitora z zestawu

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Centrali UAE
Zestawienie wycofanych sprzętu IT: zestawów komputerowych, monitorów i UPS-ów, skanerów.

Lp	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
252	487-31014	Zestaw komputerowy Dell - komputer optiPlex 755SFF	3 042,33 zł	2008	20,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego komputera DELL Optiplex 755SFF z zestawu
253	487-33575	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF	3 903,03 zł	2010	30,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego komputera DELL Optiplex 980SFF z zestawu
254	487-33576	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF	3 903,03 zł	2010	30,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego komputera DELL Optiplex 980SFF z zestawu
255	487-33606	Zestaw komputerowy Dell Optiplex 980SFF	3 903,03 zł	2010	30,00 zł	Likwidacja częściowa niesprawnego komputera DELL Optiplex 980SFF z zestawu